










319 号室 和 和 和

メーターボックス塗装剥がれの件

いつもお世話になっております。ご多忙中、申し訳ありませんが、対応をお願いしたく。案件は、玄関横のメーターボックスの塗装が剥離です。写真の様に大変に醜い状況になっています。

剥離が始まったのは 2 年ほど前ですが、段々酷くなり、先日の台風でとうとう写真の
様になりました。外に塗装のかけらが多数飛び散りました。原因は明らかで、手抜き塗
装です。他のお宅はここまで酷くはありませんが、一部剥離が始まっていそうなところも
あります。もう少しすると全軒こうなると思います。319 号室は廊下の天井が高く、雨風
を一番受ける部屋で、症状が最初に現れたと思います。

一般的に外壁の塗装は 10 年ほどの保証期間があると聞きました。■、■、■、■に補修をお願いしてください。 よろしくお願ひします。

