

デスポーザー処理槽 保守点検報告書

2020年 9 月 18日 金曜日 AM・PM 9:00

検
印

技術
担当

宗田

施設名		施設所在地	
装置型式	LPY7FK-354(1)FG	処 理 対 象	354人
点 検 箇 所	点 検 作 業 内 容 / 記 事	点 検 箇 所	点 検 作 業 内 容 / 記 事
無 分 離 槽	臭気 (カビ臭・腐敗臭・その他) (有・無)	付帯設備	臭突管 屋上臭気 有 無
	配管詰まり (有・無)		臭突管 結露水 有 無
	スクリーン異物 (良・否)		臭突管 結露水 有 無
	散気状態 (良・否)		臭突管 結露水 有 無
	流入ポンプ点検		臭突管 結露水 有 無
	NO.1 80 MΩ 1.7 A NO.2 100 MΩ 1.7 A		臭突管 結露水 有 無
好 気 可 槽	臭気 (カビ臭・腐敗臭・その他) (有・無)	全 般	臭突管 結露水 有 無
	汚泥状況 (良・否)		臭突管 結露水 有 無
	水位確認 (良・異)		臭突管 結露水 有 無
	散気状態 (良・否)		臭突管 結露水 有 無
	色相 (良・否)		臭突管 結露水 有 無
好 床 槽	臭気 (カビ臭・腐敗臭・その他) (強・弱・無)	放 流 水 質	臭突管 結露水 有 無
	散気状態 (良・否)		臭突管 結露水 有 無
	水位確認 (同・異)		臭突管 結露水 有 無
	担体微生物膜 (良・否)		臭突管 結露水 有 無
	色相 (良・否)		臭突管 結露水 有 無
沈 殿 槽	臭気 (カビ臭・腐敗臭・その他) (強・弱・無)	特 記 事 項	臭突管 結露水 有 無
	スカム (有・無)		臭突管 結露水 有 無
	水位確認 (同・異)		臭突管 結露水 有 無
	固液分離 (良・否)		臭突管 結露水 有 無
	汚泥返送 (良・否)		臭突管 結露水 有 無
送 風 機	ばっ気ブローア点検	日 本 理 化 サ ー ビ ス 株 式 有 限 公 司	臭突管 結露水 有 無
	異常音・振動 (有・無)		臭突管 結露水 有 無
	ベルトの亀裂・ゆるみ (有・無)		臭突管 結露水 有 無
	エアフィルター (清掃・交換)		臭突管 結露水 有 無
	オイル (潤滑・補給)		臭突管 結露水 有 無
	電流値 6.0 A		臭突管 結露水 有 無
	絶縁抵抗値 100 MΩ		臭突管 結露水 有 無
放 流 槽	臭気 (カビ臭・腐敗臭・その他) (強・弱・無)	維 持 管 理 業 者	臭突管 結露水 有 無
	フロートスイッチ点検 (良・否)		臭突管 結露水 有 無
	水位確認 (良・異)		臭突管 結露水 有 無
	放流ポンプ点検		臭突管 結露水 有 無
	NO.1 100 MΩ 1.5 A NO.2 100 MΩ 1.5 A		臭突管 結露水 有 無
制 御 盤	制御盤点検 (スイッチ類、ランプ類等) (良・否)	連 絡 先	臭突管 結露水 有 無
	警報装置 (良・否)		臭突管 結露水 有 無
	電流計 (良・否)		臭突管 結露水 有 無

名称	[印]		点検日	2020年9月11日		符号	SS-101	W	4,570
所在地	[印]		点検者	下川(武)・古田	防火シャッター 保守点検専門技術者No.	設置時期	2015年	H	2,430
立会者	[印]		担当省	柴田 豪	責任者	タイプ銘板 (ドア)	SST-S	使用頻度	10 回/日
納まり	天井内		ケース	無		タイプ銘板 (前側壁)	mcp2	使用回数	65,290

種別	点検項目	判定		特記事項	種別	点検項目		判定		特記事項
		前回	今回					前回	今回	
電動式	1 スプリング	☐	☐	要交換	電動装置	17 開閉機	☐	☐	要交換	
	2 背ベルト	☐	☐	要交換		①取付ボルト	☐	☐	要交換	
	①ベルトの状態	☐	☐			②動作	☐	☐		
	②白ローラーとの接触面	☐	☐			③曲漏れ	☐	☐		
	3 白ローラー	☐	☐		電動装置	④ PDエンコーダー	☐	☐	要交換	
	4 非常開放レバー	☐	☐			18 プレーキ作動	☐	☐		
	5 パネル	☐	☐			19 プレーキホイール	☐	☐	要交換	
	①外観	☐	☐			20 駆動ベルト	☐	☐	要交換	
	②パネルの水平	☐	☐		電動装置	21 配線状態	☐	☐		
	6 ビンジ	☐	☐			22 上下限位置	☐	☐		
	①外観	☐	☐		電動装置	23 押ボタン	☐	☐	要交換	
	②取付ボルト	☐	☐			24 制御盤	☐	☐		
	7 ローラー	☐	☐			①外観	☐	☐		
	①外観	☐	☐			②スイッチ	☐	☐		
	②動作	☐	☐		安全装置	25 絶縁抵抗	☐	☐		
	③ローラシャフト	☐	☐			26 光電センサ(オブション)	☐	☐		
	8 振れ止めローラー	☐	☐			27 セーフティエッジ	☐	☐		
	①外観	☐	☐			28 TLGセンサ	☐	☐		
往	②回転	☐	☐		外観	29 オブションセンサ	☐	☐		
	9 連結シャフト	☐	☐			30 施設設置銘板	☐	☐		
	10 レール締結ボルト	☐	☐			31 非常開放レバー銘板	☐	☐		
	11 ガイドレール	☐	☐		備考	駐車場 併用したもののリモコン 67〜72サウスレンジンスPS 4.840mm上昇 5:右-6mm下がり 29:レーザーサウスキャナ 口の判定は設計耐用年数を経過しているものです。右の表と併せてご確認願います。				
	12 昇降ベルトの張り	☐	☐	要交換						
	13 サイドシール	☐	☐							
	14 施設設置(オブション)	☐	☐							
	15 配線	☐	☐		判定					
	16 柱カバー	☐	☐							

三和シャッター工業株式会社	
良 = ○ 不良 = × 点検済 = × 又は 点検不可能 = /	該当なし = - 交換推奨 = △ 設計耐用年数・回教以上経過 = □

点検終了後、点検済みシールを貼付させていただきますが、点検結果は本報告書の記載となります。